



4.25



Lame /QT3035A

Pour tondeuse à gazon 70212.

Numéro d'article 73885

Caractéristiques du produit

Lame de rechange pour tondeuse ACCU OKAY 2 × 18 V (70212).

Questions sur le produit (0)

3 Images

© Landi 2025